

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	淮北市生物科技园二期总承包项目		工程地点	淮北市相山区经济开发区仪凤路东、凤霞路北	
工程规划许可证号	建字第360603201200018	工程施工许可证号	360603202300003-51-001	质量监督注册号	
工程用途		设计能力		造价	
工程主要内容					
开工日期			竣工日期		
建设单位	淮北市瑞建建设工程有限公司		法定代表人	刘腾飞	
单位地址			项目负责人		
勘察单位	中国资源勘探科技股份有限公司		资质等级	工程勘察专业类甲级	项目负责人 刘加冬
设计单位	淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司		资质等级		项目负责人 周夫永
施工总包单位	淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司		资质等级及证书号	建筑工程施工总承包特级 DB16048 P34	
法定代表人	徐军		项目经理及证书号	孟祥珍 01317239	
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
监理单位	中国铁建武汉设计工程有限责任公司		资质等级及证书号	房屋建筑工程监理甲级 E16200119-012	
法定代表人	温国伟		总监及岗位证书号	胡治江 162007302	
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

0603204



单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		结构类型	工程规模	
施工单位		技术负责人	开工日期	
项目经理		项目技术负责人	完成日期	
序号	项目	验收记录	验收结论	
1	分部工程	共10分部，经查10分部，符合标准及设计要求10分部	符合	
2	质量控制资料核查	共65项，经审查符合要求65项，经核定符合规范要求65项	符合	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查22项，符合要求22项，共抽查20项，符合要求20项，经返工处理符合要求0项	符合	
4	观感质量结论	共抽查9项，符合要求9项，不符合要求0项	好	
5	综合验收结论	符合	验收合格	
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 陈曦 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。



工程竣工验收意见

本工程较好的执行了国家关于工程建设的法律、法规和技术规范,施工过程中,监督机构要求整改项目均按要求进行整改,整改时间及时,结果符合规范要求。

地质勘察单位为中国资源科技股份有限公司,该单位认真履行了勘察合同,严格按照国家现行的规范和标准进行勘察,实物质量与勘察报告内容相符,满足国家各项规范要求。

设计单位为淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司,该单位认真履行了设计合同,严格按照国家现行的有关规范和标准进行设计,实物质量与设计图纸、设计文件吻合,满足国家各项规范要求。

总承包单位为淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司,该单位认真履行了施工合同,严格按照国家现行规范和标准组织施工,实物质量与勘察文件吻合,满足国家各项规范要求。

监理单位为中国轻工业武汉设计工程有限公司,该单位认真履行了监理合同,严格按照国家现行的规范和验收程序组织验收,实物质量与勘察设计文件吻合,满足国家各项规范要求。

各分项工程所含检验批划分合理,反映的施工过程较全面,各个检验批的检验项目全部合格,一般项目均符合设计及施工规范要求,全部分项工程均验收合格。

经建设、设计、监理、施工单位共同检查验收,并共同商定验收结论为:该工程质量符合要求并通过验收。

验收组组长(签名):

陈曦

注:建设单位根据验收组意见填写。包括:设计功能、指标实现情况;建设单位守法情况;对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量等级(要说明各分部工程质量等级及验收标准);难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。

0603204



验收组成名单

[illegible]