

工程竣工验收意见

本工程较好的执行了国家关于工程建设的法律、法规和技术规范,施工过程中,监督机构要求整改项目均按要求进行整改,整改时间及时,结果符合规范要求。

地质勘察单位为中国资源科技股份有限公司,该单位认真履行了勘察合同,严格按照国家现行的规范和标准进行勘察,实物质量与勘察报告内容相符,满足国家各项规范要求。

设计单位为淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司,该单位认真履行了设计合同,严格按照国家现行的有关规范和标准进行设计,实物质量与设计图纸、设计文件吻合,满足国家各项规范要求。

总承包单位为淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司,该单位认真履行了施工合同,严格按照国家现行规范和标准组织施工,实物质量与勘察文件吻合,满足国家各项规范要求。

监理单位为中国轻工业武汉设计工程有限公司,该单位认真履行了监理合同,严格按照国家现行的规范和验收程序组织验收,实物质量与设计文件吻合,满足国家各项规范要求。

各分项工程所含检验批划分合理,反映的施工过程较全面,各个检验批的检验项目全部合格,一般项目均符合设计及施工规范要求,全部分项工程均验收合格。

经建设、设计、监理、施工单位共同检查验收,并共同商定验收结论为:该工程质量符合要求并通过验收。

验收组组长(签名):

陈曦

注:建设单位根据验收组意见填写。包括:设计功能、指标实现情况;建设单位守法情况;对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量等级(要说明各分部工程质量等级及验收标准);难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。

0603204

